

АКТ
проверки состояния антитеррористической защищенности и
противодиверсионной устойчивости объекта
МБОУ «СОШ с.Турти-Хутор» Ножай-Юртовского
муниципального района

«16» декабря 2014 г.

На основании письма Секретаря Совета экономической и общественной безопасности Усмаева В.А. за № 05/813 от 12.12.2014 г. «О необходимости проведении комплексные проверки состояния антитеррористической защищенности критически важные, потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения, а также места массового пребывания людей Ножай-Юртовского муниципального района»

группа в составе:

1. Исмаилова А.У. – первый заместитель главы администрации района, председатель рабочей группы.
2. Тахаев Б.К. – заместитель начальник ОУФСБ ЧР в Ножай-Юртовском районе (по согласованию).
3. Селимхаджиева Р.А. – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по Ножай-Юртовскому району (по согласованию).
4. Дужиева А.О. – начальник ОНД в Ножай-Юртовском районе.
5. Дециева В.Б. – заведующий МУ «Ножай-Юртовский районный отдел образования» (по согласованию).

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Адрес: с. Турти-Хутор

Директор СОШ: Бечуркаев А..

общая площадь территории 20500 кв.м, одноэтажное кирпичное здание площадью 4000 кв.м., длинна по периметру 1000 метров, ограда из металлического профиля, частично из сетки рабица.

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

2.1. Наличие на объекте документации:

-паспорт антитеррористической защищенности объекта;

-необходимая документация в области пожарной безопасности имеется;

2.2. Организация взаимодействие администрации объекта с ОВД.

сотовая связь с дежурной частью МОП с. Аллерой

3. Организация охраны объекта:

3.1. Объект охраняется 2 сторожами в дневное и ночное время суток.

4. Пожарная безопасность и безопасность при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий:

4.1. здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

4.3. на территории школы установлены пожарные щиты.

4.4. в здании вывешены первичные средства пожаротушения.

4.5. установлено видеонаблюдение. (всего 8 камеры, из них 4 внутреннего обзора, 4 камеры наружного, с выводом монитора в кабинет директора.)

4.6. на территории оборудован пожарный водоем.

4.7 имеются тревожные кнопки с выходом МЧС и ОМВД.

5. Недостатки в обеспечении пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и противодиверсионной устойчивости объекта.

5.1. отсутствует противотаранное инженерное сооружение;

5.2. на момент проверки не работают тревожные кнопки с выходом МЧС и ОМВД.

5.3. отсутствуют ТСО (технические средства охраны);

6. Рекомендации (предложения) членов рабочей группы:

Организовать круглосуточную охрану объекта.

Выявленные недостатки указанные в пункте 5 настоящего акта устранить в срок до 29.12.14 г.

Члены рабочей группы:

Руководитель _____ Исмаилов А.У
_____ Тахаев Б.К.
_____ Селимхаджиев Р.А.
_____ Дужиев А.О.
_____ Дециев В.Б.

Копия получил Директор СОШ _____ Бечуркаев А.

